

Planta de Generación Eléctrica |
Operación | [Config](#) |
[Bitacora Sala de Control](#) | [PTW](#) | [Reportes de Foremans](#) | [Startup](#) | [Forzados](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) | [Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [BOP](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) |
[Reportes de Operador Lider CuCon](#) | [Mobile Team](#) |
[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |

Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling

Logged in as "Fre

List | Find | Logout

Messa

Operador:	Nelson Acosta										
Fecha:	01/Jul/22										
Turno:	Dias										
Consumiendo barco #:	No se reclamo										
Pila:	Ninguna										
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	9	U1 #			
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	2	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	1	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 #			
Trail:	7/1/2022 5:31:13 PM by Nelson Acosta // 7/1/2022 5:36:22 PM by Nelson Acosta //										

Seguri

Ambiente:

Lluvioso

Operaciones:
-Decarga de Ceniza
-Despacho de Ceniza
-Se removieron reclamadores de las pilas para medir pilas de Carbon

Operadores en Turno:
Manuel Mora
Nelson Acosta

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio:

Final:

Estatus de pilas de carbon:

U1-A :
U1-B :
U1-C :
U1-D :

U1-A :
U1-B :
U1-C :
U1-D :

A norte:
B sur:

U2-A :
U2-B :
U2-C :
U2-D :

U2-A :
U2-B :
U2-C :
U2-D :

:Silo de pidieron medida paracalibra nivel vajo

Estatus de la Cancha de Carbon:
sin Puntos Calientes:

Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train:N/A Grupo Reclaimer Train:N/A

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:
-Se revise Con electrrico Rotativa de Dust Colector De 4

quedo Operativo

Notas